

Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand

Fotodokumentation



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand

Innenbereich


Türen



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand

Fenster/Anschlüsse




Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand




Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand



Bauzustand und Sanierungsvorschlag – Fotos Bestand

